

[da] Tillæg BH200/BH300 og BST200/300

En forkert placeret T0-føler kan medføre overtemperatur i varmekredsen.

For at sikre at T0-føleren angiver en nøjagtig mæling af temperaturen, der leveres til varmekredsen, skal der være en afstand på 4 cm i bunden af nedsænkningssænningen på bufferlager BH200, BH300, BST200 og BST300 (→ se fig. 1). Fastgør føle-ren til følerlommen, og installer en 4 cm lang afstandsholder for at sikre, at T0-føleren er placeret korrekt.

[nl] Bijlage BH200/BH300 en BST200/300

Een verkeerd geplaatste T0-sensor kan leiden tot een te hoge temperatuur in het verwarmingscircuit.

Om ervoor te zorgen dat de T0-sensor een nauwkeurige meting geeft van de temperatuur die aan het verwarmingscircuit wordt aangevoerd, moet een ruimte van 4 cm worden vrijgelaten in de bodem van de dompelhuls van de bufferopslag BH200, BH300, BST200 en BST300 (→ zie afb. 1). Bevestig de sensor in de dompelhuls en installeer een 4 cm lange afstandhouder om ervoor te zorgen dat de T0-sensor correct wordt gepositioneerd.

[en] Addendum BH200/BH300 and BST200/300

An incorrectly placed T0 sensor can result in overtemperature in the heating circuit.

To ensure that the T0 sensor provides an accurate measurement of the temperature that is supplied to the heating circuit, make sure to leave a 4cm gap in the bottom of the immersion sleeve of the buffer storages BH200, BH300, BST200 and BST300 (→ see Fig. 1). Fix the sensor to the sensor pocket and install a 4cm long spacer to ensure that the T0 sensor is positioned correctly.

[fr] Annexe BH200/BH300 et BST200/300

Une sonde T0 mal placée peut entraîner une surchauffe dans le circuit de chauffage.

Afin d'assurer que la sonde T0 affiche une valeur de mesure précise de la température fournie au circuit de chauffage, veiller à laisser un écart de 4 cm en bas de la douille d'immersion des stockages tampon BH200, BH300, BST200 et BST300 (→ voir fig. 1). Fixer la sonde à son support et installer une entretoise de 4 cm pour assurer le positionnement correct de la sonde T0.

[de] Zusatzblatt BH200/BH300 und BST200/300

Um eine korrekte Messung der Vorlauftemperatur zum Heizkreis über den Temperaturfühler T0 zu gewährleisten, ist bei den Pufferspeichern BH200, BH 300, BST200 und BST300 ein Abstand von 4 cm zum Boden der Tauchhülse zu berücksichtigen (→ Details siehe Abb. 1). Die korrekte Position des T0-Fühlers kann durch Einsetzen eines 4 cm langen Abstandshalters und der Fixierung des Temperaturfühlers in der Fühlertasche sichergestellt werden. Ein nicht korrekt positionierter T0-Führer kann zu einer Übertemperatur im Heizkreis führen.

[it] Addendum BH200/BH300 e BST200/300

L'errato posizionamento della sonda T0 può provocare una temperatura eccessiva nel circuito di riscaldamento.

Per garantire una misurazione accurata della temperatura di mandata al circuito di riscaldamento da parte della sonda T0, lasciare uno spazio libero di 4 cm alla base del manicotto a immersione degli accumulatori inerziali BH200, BH300, BST200 e BST300 (→ vedere fig. 1). Fissare il sensore al pozzetto a immersione e installare un distanziale lungo 4 cm, per garantire il corretto posizionamento della sonda T0.

[pl] Dodatek BH200/BH300 i BST200/300

Nieprawidłowe umieszczenie czujnika T0 może skutkować przegrzaniem obiegu grzewczego.

Aby zagwarantować, że czujnik T0 wykonuje prawidłowe pomiary temperatury doprowadzanej do obiegu grzewczego, pozostaw 4 cm odstępu u dołu tulei zanurzeniowej zbiorników buforowych BH200, BH300, BST200 i BST300 (→ patrz rys. 1). Przymocuj czujnik do tulei zanurzeniowej i zamontuj rozprórkę o długości 4 cm, aby mieć pewność, że czujnik T0 jest ustawiony prawidłowo.

[sv] Bilaga BH200/BH300 och BST200/300

Om en T0-sensor är felplacerad kan det leda till för hög temperatur i värmekretsen.

För buffertlagren BH200, BH300, BST200 och BST300 ska du se till att lämna ett avstånd på 4 cm i botten av sänkhylsan för att säkerställa att T0-sensorn ger en exakt mätning av temperaturen som tillförs värmekretsen (→ se figur 1). Fäst sensorn i sensorfickan och montera en bricka på 4 cm för att säkerställa att T0-sensorn sitter rätt.

[bg] Допълнение BH200/BH300 и BST200/300

Неправилно поставен датчик T0 може да доведе до свръхтемпература в отопителния кръг.

За да гарантирате, че датчицът T0 осигурява правилно измерване на температурата, която се подава към отопителния кръг, се уверете, че остават 4 cm разстояние в долната част на потопяемата гилза на буферните съдове BH200, BH300, BST200 и BST300 (→ вижте Фиг. 1). Фиксирайте датчика към потопяемата гилза и монтирайте дистанционен елемент с дължина 4 cm, за да гарантирате, че датчицът T0 е позициониран правилно.

[hr] Dodatak BH200/BH300 i BST200/300

Nepravilno postavljen osjetnik T0 može uzrokovati prekomjernu temperaturu u krugu grijanja.

Kako biste osigurali da osjetnik T0 precizno mjeri temperaturu koja se dovodi u krug grijanja, obvezno ostavite otvor veličine 4 cm na dnu uronske čahure međuspremnika BH200, BH300, BST200 i BST300 (→ vidi sl. 1). Pričvrstite osjetnik za uronsku čahuru i instalirajte odstojnik duljine 4 cm kako biste osigurali da je senzor T0 pravilno postavljen.

[cz] Dodatek BH200/BH300 a BST200/300

Nesprávné umístění čidla T0 může způsobit přehřátí otopného okruhu.

Aby čidlo T0 poskytovalo přesně naměřené hodnoty teploty dodávané do otopného okruhu, musí být ve spodní části ponorného pouzdra akumulačních zásobníků BH200, BH300, BST200 a BST300 ponechána mezera 4 cm (→ viz obr. 1). Připevněte čidlo do jímky pro čidlo a nainstalujte distanční podložku o délce 4 cm, abyste zajistili správnou polohu čidla T0.

[et] Lisad BH200/BH300 ja BST200/300

Valesti paigutatud andur T0 võib põhjustada küttekontuuri ülekuumenemist.

Selleks et tagada anduri T0 täpne küttekontuuri viiva temperatuuri mõõtleväärtus, peab varumahutite BH200, BH300, BST200 ja BST300 sukelhülsi põhja jätma 4 cm vahe (→ vt joon. 1). Kinnitage andur tulevi taskule ja paigaldage 4 cm pikkune distantsdetail, et tagada anduri T0 õige asend.

[fi] Liitteet BH200/BH300 ja BST200/300

Vääriin sijoitettu T0-anturi voi johtaa lämmityspiiriin ylijämpötilaan.

Varmista, että jätät 4 cm:n vähin puskurivaraajien BH200, BH300, BST200 ja BST300 upotusholkin pohjaan (→ ks. kuva 1) sen varmistamiseksi, että T0-anturi tarjoaa tarkan lämmityspiiriin syötettävän lämpötilan mittausarvon. Kiinnitä anturi anturitaskuun ja asenna 4 cm:n pituinen välikappale sen varmistamiseksi, että T0-anturi asemoidaan oikein.

[hu] A BH200/BH300 és a BST200/300 kiegészítése

Egy nem megfelelően elhelyezett T0 érzékelő túlmelegedést eredményezhet a fűtőkörben.

Annak biztosítására, hogy a T0 érzékelő elvégezze a fűtőkör számára biztosított hőmérséklet pontos mérését, gondoskodjon egy 4 cm-es résről a BH200, BH300, BST200 és BST300 pufferlárolók merülőhüvelyének alján (→ lásd 1. ábra). Erősítse az érzékelőt a merülőhüvelyhez, és szereljen fel egy 4 cm hosszúságú távtartót a T0 érzékelő helyes pozicionálásához.

[lv] Papildinājums BH200/BH300 un BST200/300

Nepareizi novietots TO sensors var izraisīt pārāk augstu temperatūru apkures lokā. Lai nodrošinātu, ka TO sensors veic precizus uz apkures loku padotās temperatūras mērījumus, pārliecinieties, ka akumulācijas tvertpu BH200, BH300, BST200 un BST300 iegremdējamās uzmavas apakšā ir atstāta 4 cm atstarpe (\rightarrow skatiet 1. att.). Nostipriniet sensoru gremdčaulā un uzstādīet 4 cm garu spraisli, lai nodrošinātu TO sensors pareizu novietojumu.

[lt] BH200/BH300 ir BST200/300 papildymas

Dėl neteisingai įstatyto TO jutiklio gali būti viršijama temperatūra šildymo kontūre. Norėdami užtikrinti, kad TO jutiklis tiksliai matuoja jį šildymo kontūrą tiekiamos terpēs temperatūrą, palikite 4 cm tarpelj buferinių talpyklų BH200, BH300, BST200 ir BST300 panardinamosios gilzés apačioje (\rightarrow žr. pav. 1). Pritvirtinkite jutiklį prie įleistinės tūtelės ir sumontuokite 4 cm ilgio skėtiklį, kad TO jutiklis būtų įstatytas teisingai.

[pt] Adenda BH200/BH300 e BST200/300

Um sensor TO colocado incorretamente pode resultar em excesso de temperatura no circuito de aquecimento.

Para garantir que o sensor T0 fornece uma medição exata da temperatura fornecida ao circuito de aquecimento, certifique-se de que deixa uma folga de 4 cm na parte inferior da manga de imersão dos acumuladores de inércia BH200, BH300, BST200 e BST300 (\rightarrow ver Fig. 1). Fixe o sensor na bainha e instale um distanciador de 4 cm de comprimento para garantir que o sensor T0 fica corretamente posicionado.

[ro] Completare BH200/BH300 și BST200/300

Un senzor T0 așezat incorect poate duce la suprate temperatură în circuitul de încălzire.

Pentru a vă asigura că senzorul T0 furnizează o măsurătoare precisă a temperaturii furnizate la circuitul de încălzire, asigurați-vă că lăsați un spațiu de 4 cm în partea inferioară a tecii de imersie a rezervoarelor tampon BH200, BH300, BST200 și BST300 (\rightarrow vezi Fig. 1). Fixați senzorul în teaca de imersie și instalați un distanțier cu lungimea de 4 cm pentru a vă asigura că senzorul T0 este poziționat corect.

[rs] Dodatak za BH200/BH300 i BST200/300

Pogrešno postavljen TO senzor može dovesti do prekomerne temperature u grejnom krugu.

Da bi se osiguralo da TO senzor pruža tačno merenje temperature koja se dovodi u grejni krug, pobrinite se da ostavite razmak od 4 cm na dnu uranjujućeg rukavca kod akumulacionih bojlera BH200, BH300, BST200 i BST300 (\rightarrow pogledajte sl. 1). Učvrstite senzor u džep za senzor i instalirajte odstojnik dužine 4 cm kako bi se osiguralo da TO senzor bude pravilno pozicioniran.

[sk] Dodatok BH200/BH300 a BST200/300

Nesprávne umiestnený snímač TO môže spôsobiť prehratie vykurovacieho okruhu. Na zaistenie toho, aby snímač TO poskytoval presné meranie teploty privádzanej do vykurovacieho okruhu, dbajte na ponechanie 4 cm medzery v spodnej časti ponorného puzdra vyrovňávacích zásobníkov BH200, BH300, BST200 a BST300. (\rightarrow pozrite si obr. 1). Upevnite snímač k ponornému puzdro a nainštalujte 4 cm dlhý dištančný držiak na zabezpečenie správneho umiestnenia snímača TO.

[sl] Dodatek BH200/BH300 in BST200/300

Napravilno nameščeno tipalo TO lahko povzroči pregrevanje v ogrevalem krogu. Da zagotovite, da tipalo TO zagotavlja natančno meritev temperature, ki se dovaja v ogrevali krog, obvezno pustite 4 cm veliko vrzel na dnu potopnega tulca zalognovnikov BH200, BH300, BST200 in BST300 (\rightarrow glejte sl. 1). Tipalo namestite v žep za tipalo in namestite 4 cm dolg distančnik, da zagotovite, da je tipalo TO v pravilnem položaju.

[es] Apéndice BH200/BH300 y BST200/300


Una sonda T0 incorrectamente colocada puede dar lugar a una sobretemperatura en el circuito de calefacción.

Para garantizar que la sonda T0 proporciona una medición adecuada de la temperatura que se suministra al circuito de calefacción, asegurarse de dejar una rendija de 4 cm en la parte inferior del manguito de inmersión de los depósitos de inercia BH200, BH300, BST200 y BST300 (\rightarrow véase la fig. 1). Fijar la sonda a la vaina de inmersión e instalar un distanciador de 4 cm de largo para garantizar que la sonda T0 esté correctamente posicionada.

[uk] Додатковий пристрій BH200/BH300 та BST200/300

Якщо датчик TO встановлений неправильно, це може привести до перегріву в опалювальному контурі.

Щоб забезпечити точне вимірювання датчиком TO температури в опалювальному контурі, залиште 4 см проміжок у нижній частині заглибної муфти буферних накопичувачів BH200, BH300, BST200 та BST300 (\rightarrow див. мал. 1). Зафіксуйте датчик у заглибній гільзі й установіть дистанційний тримач довжиною 4 см, щоб забезпечити правильне встановлення датчика TO.



0010050813-001

1